




www.crystal-nte.ch



La Suisse Assurances Lausanne

Dans le sous-sol se trouve le restaurant, le self-service et la cuisine.
L'air pulsé est fortement chargé avec des odeurs de cuisine et des COV venant du parking à côté.
Le seul espace pour fumeurs se trouve aussi dans le sous-sol.
Pour tout l'ensemble de l'installation l'air est évacué par les hottes de la cuisine.



Installation:

2 Systèmes **ionair**[®] comprenant
6 modules **ionair**[®] traitent
7'000 m³/h l'air pulsé et 7'000 m³/h l'air évacué.

Objectif:

- **Amélioration** de la **Qualité de l'air** dans le restaurant et le self service.
- **Augmentation** du confort et du bien-être pour les collaborateurs et les visiteurs.
- **Réduction** efficace des odeurs de l'air évacué de la cuisine.

Mise en service: été / automne 2003

en haut: Siège de LA SUISSE ASSURANCE,
Lausanne

au centre: Le restaurant

en bas: Réglage **ionair**[®] ICE-A et ICE-M

ionair[®] module IMG-F-8 dans la gaine
de l'air pulsé (à gauche) et dans la gaine
de l'air évacué (à droite)



A I R N A T U R E L L E M E N T P U R

